



توضیحات	کد پارامتر	پیش فرض	حداکثر	حداقل
رطوبت تنظیم شده	۲	۱۵	۹۹	۰
دمای تنظیم شده	۴	۶۵	۹۹	۱
زمان ایمنی تنظیم شده بر حسب دقیقه	۵	۱۰	۹۹	۰
زمان ایمنی تنظیم شده بر حسب ثانیه	۶	۰	۵۹	۰
ملاک عملکرد دستگاه ۱=رطوبت ۲- زمان ۳- رطوبت و زمان	۷	۳	۳	۱
فعال بودن دمای ثانویه	۸	۰	۱	۰
زمان فعال شدن دمای ثانویه	۹	۱	۹۹	۰
مقدار دمای ثانویه	۱۰	۷۵	۹۹	۰
نوع سیستم گرمایش ۰=فایده گرمایش ۱=گاز ۲=المنت ۳=ترکیبی	۱۱	۳	۴	۰
زمان اولیه	۱۲	۲۵	۶۰	۰
بازه رطوبت جهت روشن و خاموش کردن دمپر	۱۳	۲	۵۰	۰
مقدار کالیبره رطوبت	۱۴	۰	۵۰	۰
بازه دما جهت روشن و خاموش کردن المان های حرارتی	۱۵	۲	۵۰	۰
مدت زمان آخرین لمس جهت خارج شدن از منوی تنظیمات	۱۶	۶۰	۹۹	۱
ماکزیم دمای مجاز	۱۷	۷۵	۹۹	۰
حداقل رطوبتی که باعث باز شدن دمپر شود	۱۸	۲۰	۵۰	۱
حداقل دمای که دمپر اجازه فعال شدن داشته باشد	۱۹	۴۰	۵۰	۱
تعداد سنسور	۲۰	۱	۱	۱
تعداد خطای مجاز سنسور ۱	۲۱	۷	۹۹	۱
تعداد خطای مجاز سنسور ۲	۲۲	۷	۹۹	۱
مقدار با ارزش تعداد دفعات دریافت رطوبت یکسان جهت رفتن به مد تایمر خودکار	۲۳	۰	۹۹	۰
مقدار کم ارزش تعداد دفعات دریافت رطوبت یکسان جهت رفتن به مد تایمر خودکار	۲۴	۹۹	۹۹	۱
حداقل رطوبتی که سیستم مجاز است به مد تایمر خودکار برود	۲۵	۰	۵۰	۰
مدت زمان کاهش رطوبت در مد تایمر خودکار	۲۶	۶۰	۹۹	۱
زمان فعال بودن گرمایش در حالت زمانی	۲۷	۶۰	۹۹	۰
زمان غیر فعال بودن گرمایش در حالت زمانی	۲۸	۶۰	۹۹	۰
فعال بودن قطع کننده موتور هنگام اضافه بار	۲۹	۰	۱	۰
حداکثر جریان مجاز موتور در زمان راه اندازی	۳۰	۴۰	۹۹	۰
حداکثر جریان مجاز موتور در زمان کارکرد عادی	۳۱	۲۰	۹۹	۰
تعداد دفعات چک کردن اضافه بار موتور	۳۲	۳	۹۹	۰
مدت زمان گذر از لحظه اولیه موتور	۳۳	۵	۹۹	۰
نوع رله چندگانه ۱-بازر ۲-لامپ ۳-چک پنوماتیک	۳۵	۳	۴	۱
نوع سنسور ۱=SHT1x/SHT2x ۲=SHT1x/SHT2x ۳=SHT3x ۴=تشخیص اتوماتیک	۳۶	۳	۳	۳
وقفه پایان کار	۳۷	۰	۹۹	۰
تعداد دفعات مجاز خطای سنسور	۳۸	۷	۹۹	۰
تعداد دفعات مجاز هنگ کردن سنسور SHT3x یا دریافت رطوبت یکسان از سنسور	۳۹	۲۵	۹۹	۰
منفی بودن مقدار کالیبره سنسور ۰=مثبت ۱=منفی	۴۰	۰	۱	۰
تعداد دفعات چک کردن رطوبت سنسور در زمان پایان کار	۴۱	۳	۹۹	۰
فعال کردن چک پنوماتیک (برای تنظیم رله ۳ به عنوان خروجی چک باید این پارامتر تغییر کند)	۴۲	۱	۱	۰
مدت زمان تاخیر در فعال کردن چک	۴۳	۳۰	۹۹	۰
مدت زمان روشن ماندن چک پنوماتیک بر حسب ثانیه	۴۴	۱۰	۵۹	۰



تنظیمات پیشرفته کنترلر خشک کن زعفران

مدل VSN-DS-R1 و VSN-DS-R2 و VSN-DS-S2 و VSN-DS-S3

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۰۸

ویرا صنعت نوپسا

۰۹۰۰ ۴۹۰۰ ۶۶۵

vsnevisa.ir

۰	۹	۹	۴۵	مقدار اعشاری رطوبت
۱	۹۹	۵	۴۶	زمان نمونه برداری از سنسور
۰	۹۹	۱	۴۷	مدت زمان وقفه جهت استارت مجدد سیستم: پس از استپ شدن
۰	۵۹	۰	۴۸	مدت زمان روشن ماندن جک پتوماتیک بر حسب دقیقه
۰	۱	۰	۴۹	منفی بودن مقدار کالیبراسیون دمای سنسور
۰	۵۰	۰	۵۰	مقدار کالیبراسیون دمای سنسور
۰	۹۹	۷	۵۱	مدت زمان تاخیر روشن کردن هیتر در حالت در حال کار
۰	۳	۲	۵۲	محل روشن کردن هیتر سنسور ۰: دائم خاموش ۱: دائم روشن ۲: فقط در زمان توقف یا خطا ۳: فقط در زمان کار
۰	۰	۰	۵۳	
۰	۸۵	۷۵	۵۴	ماکزیمم دما در حالت کالیبره خودکار رطوبت
۰	۹۹	۱۰	۵۵	ماکزیمم مدت زمان عملیات کالیبره خودکار رطوبت بر حسب دقیقه
۰	۵۹	۰	۵۶	ماکزیمم مدت زمان عملیات کالیبره خودکار رطوبت بر حسب ثانیه
۰	۹۹	۱۵	۵۷	مقدار صحیح رطوبت مبنا در حالت کالیبره خودکار رطوبت
۰	۹	۹	۵۸	مقدار اعشاری رطوبت مبنا در حالت کالیبره خودکار رطوبت
۰	۹	۰	۶۱	مقدار اعشاری کالیبره رطوبت سنسور